

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 A. Calle 3-141 El Durazno, zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0024-43	FECHA:	27/9/2024



Foto 1: COCINA. Cambio de planchas y colocación de azulejo



Foto 2: Cancha: Bajadas y canales instalados.



Foto 3: Piletas: Pileta instalada



Foto 4: Techado: Reflectores instalados



Foto 5: Salón Preparatoria B: Colocación de piso cerámico



Foto 6: de Salón Preparatoria A: Colocación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 A. Calle 3-141 El Durazno, zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0024-43	FECHA:	27/9/2024



Foto 1: Salón Prepa A: Finalización de instalación de puerta.



Foto 2: Salón Cuarto A: Colocación de dos balcones, finalizado

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...

