

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Bola de Oro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bola de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0025-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Culminación de servicios sanitarios



Foto 2: instalación de puerta



Foto 3: Implementación de techado en el corredor vacío



Foto 4: Implementación de desayunador



Foto 5: Mejorar escenario con piso e instalación de luz



Foto 6: se necesita cernido en toda la orilla e implementar caída de agua para evitar estancamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilia Esperanza Sooy Yancos
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

