


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Rural No. 1 "Pedro Molina"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca La Alameda, Chimaltenango, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0044-46	FECHA:	05 de septiembre de 2024



Durante el proceso de pintura de techo



Durante la impermeabilización



Durante el cambio de paletas de vidrio



durante el cambio de sanitario




Durante el cambio de tubería en el drenaje



durante el proceso de cambio de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	#REF!	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Rural No. 1 "Pedro Molina"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca La Alameda, Chimaltenango, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0044-46	FECHA:	05 de septiembre de 2024



en proceso de cambio de llave de paso



en proceso de cambio de ducha




en proceso de la instalacion de lavamanos



en proceso de cambio de accesorios de sanitario




en proceso de cambio de azulejo



proceso de cambio de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ESCUELA NORMAL RURAL No.1 "PEDRO MOLINA" ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA FINCA LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	  Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---