


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Rural No. 1 "Pedro Molina"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca La Alameda, Chimaltenango, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0044-46	FECHA:	05 de septiembre de 2024



Techo terminado



Impermeabilización en módulos



Plaetas de vidrios nuevas



Baño nuevo




Tubería y drenaje teminado



Piso nuevo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	#REF!	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Rural No. 1 "Pedro Molina"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca La Alameda, Chimaltenango, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0044-46	FECHA:	05 de septiembre de 2024




Proceso finalizado de llave de paso



proceso finalizado de ducha



proceso finalizado de lavamanos



proceso finalizado en cambio de accesorios para lavamanos



proceso finalizado de azulejo



Proceso finalizado de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y contabilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

