


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia el Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0077-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 5/12/2023
 Foto1: Foto consultor		 Foto 2: Techo de lámina de aulas	
 Foto 3: Cielo falso de aula		 Foto 4: Balcones de ventanas	
 Foto 5: Cancha		 Foto 6: Frente de aulas y cancha	






Firma y sello del Presidente de la OPF


Ligia Hernández
 EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO


DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia el Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0077-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 5/12/2023

 Foto7: Canal de lámina obstruido	 Foto 8: Cocina/bodega
 Foto 9: Interior Aula	 Foto 10: Interior Aula
 Foto 11: Malla de protección oxidada	 Foto 12: Baños



 Firma y sello del Presidente de la OPF

Ligia Hernández
 EVALUADOR DE CAMPO



 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa