

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Monte Cristo, Chimaltenango, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0082-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: Servicios sanitarios con accesorios en mal estado por lo que no se puede suministrar agua de manera correcta.



Foto 2: Plancha de metal rajada y torcida



Foto 3: Las ventanas necesitan balcones ya que facilmente entran al establecimiento personas no deseadas.



Foto 4: senecesita una baranda en este lugar ya que lo utilizan para orinar y defecar.



Foto 5: La pintura del segundo nivel se encuentra en mal estado



Foto 6: La malla del muro perimetral ya no es funcional por lo que cualquier persona entra facilmente al establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESQUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO MONTE CRISTO
CONSEJO EDUCATIVO
CHIMALTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESQUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO MONTE CRISTO
DIRECCION
CHIMALTENANGO