

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Monte Cristo, Chimaltenango, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0082-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Cambio de inodoros y lavamanos con pedestal.



Foto 2: Limpieza de terraza con cepillo de alambre y cepillos tipo escoba.



Foto 3: Colocación de balcones en las ventanas del primer nivel.



Foto 4: Levantado de muro y fundición de banquetta y colocación de baranda.



Foto 5: Aplicando pintura en cenefa y corredor de aulas del segundo nivel.



Foto 6: Cambio de malla del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---