

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO ☐	DURANTE ☒	POSTERIOR ☐
-------------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------------

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA SANTA ISABEL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL , CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0086-43	FECHA:	7/12/2024





LA FOTOGRAFIA MUESTRA COMO SE VAN COLOCANDO LOS MATERIALES PARA AMPLIAR EL TECHO



LA FOTOGRAFIA MUESTRA COMO SE VA COLOCANDO EL MATERIAL PARA LA BANQUETA.



LA FOTOGRAFIA MUESTRA COMO YA ESTA INSTALADO EL HIERRO QUE SOSTENDRA LA MESA DE CONCRETO.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA SANTA ISABEL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL , CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0086-43	FECHA:	15/11/2024



LA FOTOGRAFIA MUESTRA EL ESPACIO DE LA INSTALACION DE DRENAJE Y TUBERIA DE LOS SANITARIOS



LA FOTOGRAFIA MUESTRA EL ESPACIO QUE SE UTILIZARA PARA LA LUZ NATURAL EN LOS SANITARIOS



LA FOTOGRAFIA MUESTRA COMO SE HACE MEJORA LA TUBERIA PARA LA INSTALACIÓN DE SANITARIOS



LA FOTOGRAFIA MUESTRA EL PROCESO DE REPELLO Y CERNIDO DEL FONDO DE LOS SANITARIOS



LA FOTOGRAFIA MUESTRA EL ESPACIO QUE SE HABILITÓ PARA LA INSTALACION DE DOS SANITARIOS NUEVOS , UNO EN CADA ESPACIO




LA FOTOGRAFIA EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LOS MIGITORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA SANTA ISABEL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL , CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0086-43	FECHA:	15/11/2024



LA FOTOGRAFIA MUESTRA COMO SE PULIERON LAS PAREDES PARA PODERSE COLOCAR EL AZULEJO



LA FOTOGRAFIA MUESTRA EL PROCESO DE COLOCACIÓN DE PISO DE LOS SANITARIOS DE NIÑOS Y DE NIÑAS



LA FOTOGRAFIA MUESTRA COMO SE LAVARON LAS PAREDES PARA PODER PINTARSE



LA FOTOGRAFIA MUESTRA A LOS ESTUDIANTES CON EL APOYO DE LOS EXTRACTORES, SE ILUMINA UN POCO MAS EL SALON



LA FOTOGRAFIA MUESTRA EL PROCESO DE ARMAR LOS EXTRACTORES PARA MEJORAR LA VENTILACION EN LOS SALONES



LA FOTOGRAFIA MUESTRA UNA DE LAS PUERTAS CON LA NECESIDAD DE REMOZAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo

