

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA SANTA ISABEL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL , CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0086-43	FECHA:	9/12/2024





LA FOTOGRAFIA MUESTRA COMO QUEDO LA AMPLIACIÓN DEL TECHO



LA FOTOGRAFIA MUESTRA COMO QUEDO TERMINADO LA PARTE DE LA BANQUETA QUE AHORA ES UN ESPACIO ADICIONAL PARA CUBETAS



LA FOTOGRAFIA MUESTRA COMO TERMINÓ EL TOP Y MESITA DE CONCRETO PARA CUBETAS.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA SANTA ISABEL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL , CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0086-43	FECHA:	4/12/2024



LA FOTOGRAFIA MUESTRA LAS PAREDES COLOCADO EN LOS SANITARIOS



LA FOTOGRAFIA MUESTRA EL MEJORAMIENTO DEL PISO DE LOS SANITARIOS



LA FOTOGRAFIA MUESTRA LOS ESPACIOS YA TERMINADOS CON SU RESPECTIVA PINTURA TANTO DENTRO DE LOS SANITARIOS COMO DE AFUERA.



LA FOTOGRAFIA MUESTRA LA VENTAJA DE LA COLOCACIÓN DE LOS EXTRACTORES TANTO CON LA ILUMINACIÓN COMO DE LA VENTILACIÓN.



LA FOTOGRAFIA MUESTRA COMO ILUMINARON LOS ESPACIOS DE LOS SALONES LOS EXTRACTORES EOLICOS BENEFICIANDO CINCO SALONES.



LA FOTOGRAFIA MUESTRA LAS PUERTAS COLOCADAS EN LOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA SANTA ISABEL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL , CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0086-43	FECHA:	4/12/2024



LA FOTOGRAFIA MUESTRA LA FINALIZACION DE LAS CAJAS DE REGISTRO.



LA FOTOGRAFIA MUESTRA LA LAMINA DE ALUZINC QUE ILUMINA LOS SANITARIOS CON LUZ NATURAL



LA FOTOGRAFIA MUESTRA EL FINAL DE LOS SANITARIOS YA INSTALADOS



LA FOTOGRAFIA MUESTRA EL REPELLO Y CERNIDO QUE SE ENCUENTRA EN EL FONDO DE LOS SANITARIOS



LA FOTOGRAFIA MUESTRA LA PARED TERMINADA QUE SERVIRA PARA INSTALAR ESPACIOS PARA SANITARIOS NUEVOS



LA FOTOGRAFIA MUESTRA EL FINAL DE LOS MIGITORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

