

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 1 - 251 zona 9 La Alameda, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0094-45	FECHA:	13 de septiembre de 2024



Foto 1: Elaboración del desayunador en la cocina




Foto 2: Elaboración de repisa en la cocina




Foto 3: colocacion de columna para la puerta de cocina



Foto 4: Elaboracion de la estructura para techo de las mesas



Foto 5: colocacion de puerta y baranda en la cocina



Foto 6: Elaboracion de repisas en la cocina y colocacion de alumbrado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 1 - 251 zona 9 La Alameda, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0094-45	FECHA:	15 de septiembre de 2024



Foto 1: Elaboración de repisa en la cocina




Foto 2: Elaboración de mesa de concreto en la cocina



Foto 3: Elaboración de bancos y mesas




Foto 4: colocación de azulejo en la repisas de la cocina



Foto 5: colocación de alumbrado en el salón de usos múltiples




Foto 6: colocación de placas prefabricadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

