



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM de Aplicación Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Av. 14-376 Zona 1 La Alameda Sector "A", Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0188-41	FECHA:	01/10/2024



Foto1: Instalación de azulejo en en batería de sanitarios para niñas




Foto 2: Instalación de azulejo en batería de sanitarios para niños



Foto 3: Levantado de muro y cernido en área de para bodega



Foto 4: Instalación de piso en área de bodega



Foto 5: Instalación de piso en área de cisterna



Foto 6: Instalación eléctrica en cisterna y batería de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM de Aplicación Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Av. 14-376 Zona 1 La Alameda Sector "A", Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0188-41	FECHA:	01/10/2024



Foto7: Instalación de tapadera en cisterna



Foto 8: Instalación de bomba en agua en área de cisterna



Foto 9: Techado de pila en frontispicio de batería de sanitarios



Foto 10: Instalación de adoquín en la entrada principal a preprimaria



Foto 11: instalación de puertas en sanitarios de niños




Foto 12: Instalación de ventan en cisterna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM de Aplicación Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Av. 14-376 Zona 1 La Alameda Sector "A", Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0188-41	FECHA:	01/10/2024



Foto13: Instalación de valcones en área de cisterna



Foto 14: Instalación de piso en pasillo de cisterna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

