

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Bilingüe Intercultural Ruk'ux Waqxaq' Q'an	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 avenida 1 - 251 zona 9, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 - 01 - 0253 - 46	FECHA:	27/09/2024



Foto1: Cielo falso instalado, tipo duroport



Foto 2: Proceo de instalación de piso cerámico en el aula.



Foto 3: Instalación de balcones metálicos



Foto 4: Estructura portante e instalación de techo de lámina en corredor frente a cocina.



Foto 5: Instalación de balcones de metal





Foto 6: Instalación de puerta metálica de acceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--