



Ministerio de Educación
G o b e r n o

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenago	MUNICIPIO:	Chimaltenago
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Bilingüe Intercultural Ruk'u'x Waqxaqi' Q'anil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 avenida 1 - 251 zona 9, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 - 01 - 0253 - 46	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Aula pintada (vista exterior) con ventana y balcón instalado



Foto 2: Pintura interior, piso cerámico, cielo falso, iluminación e instalación eléctrica (fuerza)



Foto 3: Techado de corredor de aula, estructura metálica portante y lámina acanalada.




Foto 4: Balcón metálico instalado



Foto 5: Puerta de acceso, instalada.



Foto 6: Balcones metálicos instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público