

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "Claudia Patricia Ruiz Casasola"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Rosario, Aldea Ciénaga Grande, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0367-45	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Colocación y terminación de balcones en el salón de dirección parte de atrás



Foto 2: Colocación y terminación de balcones en el salón de dirección parte de atrás



Foto 3: Colocación y terminación de balcones en los salones



Foto 4: Colocación y terminación de balcones en los salones



Foto 5: Instalación de Balcones en ventanas



Foto 6: Instalación de balcones en ventanas de los salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "Claudia Patricia Ruíz Casasola"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Rosario, Aldea Ciénaga Grande, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0367-45	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Pintura terminada Porton principal



Foto 2: Terminación de colocación de reja.



Foto 3: Terminación de guía principal



Foto 4: Terminación de paral principal



Foto 3: Terminación de guía principal con rodos



Foto 6: Cambio de chapa yale

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "Claudia Patricia Ruiz Casasola"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Rosario, Aldea Ciénaga Grande, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0367-45	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Instalación de Maya con alambre razor con electircidad



Foto 2: Instalación de Maya con alambre razor con electircidad



Foto 3: Instalacion de rotulo de prevención



Foto 4: Instalacion de rotulo de prevención



Foto 5: Instalación de Maya con alambre razor con electircidad



Foto 6: Instalación de Maya con alambre razor con electircidad parte de atrás del instituto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "Claudia Patricia Ruiz Casasola"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Rosario, Aldea Ciénaga Grande, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0367-45	FECHA:	5/12/2024



Foto 7: Instalación de Maya con alambre razor con electircidad



Foto 8: Instalación de Maya con alambre razor con electircidad



Foto 9: Instalación de Maya con alambre razor con electircidad




Foto 10 :Instalación de Maya con alambre razor con electircidad en la parte de atrás del instituto



Foto 11: Instalación de Maya con alambre razor con electircidad en la parte de atrás del instituto



Foto 12: Instalación de caja y breaker de electricidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "Claudia Patricia Ruiz Casasola"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Rosario, Aldea Ciénaga Grande, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0367-45	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Reparación de porterías



Foto 2: Reparación de porterías



Foto 3: Reparación de porterías



Foto 4: Reparación de porterías



Foto 5: Reparación de porterías



Foto 6: Reparación de porterías

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

