

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOLA DE ORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0555-42	FECHA:	11/09/2024



Foto 1: TECHADO ÁREA DE COCINA



Foto 2: CONSTRUCCIÓN DE POYO



Foto 3: ELABORACIÓN DE PILETAS



Foto 4: ELABORACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 5: CAMBIO DE SANITARIOS



Foto 6: CONTRUCCION MUEBLE FIJO ÁREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elisa Marleni Ollej Socoy

Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOLA DE ORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0555-42	FECHA:	11/09/2024



Foto 7: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elisa Marleni Olkaj Soroy Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

