

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOLA DE ORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0555-42	FECHA:	27/12/2024



Foto1: TECHADO ÁREA DE COCINA



Foto 2: CONSTRUCCIÓN DE POYO



Foto 3: ELABORACIÓN DE PILETAS



Foto 4: ELABORACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 5: CAMBIO DE SANITARIOS



Foto 6: CONTRUCCION MUEBLE FIJO ÁREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elisa Marleni Olki Soroy

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOLA DE ORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0555-42	FECHA:	27/12/2024



Foto 7: INSTALACIÓN DE CISTERNA



Foto 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elisa Marleni Olk Socoy

Firma y sello del Presidente de la EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

