

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN ANTONIO LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-01-0562-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	20/03/2024



Foto 1: INGENIERO JUNTO A OPF Y DIRECTOR



Foto 2: VISTA LATERAL DE COCINA



Foto 3: ENTRADA PRINCIPAL A COCINA EN MAL ESTADO



Foto 4: FALTA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AULAS



Foto 5: PISO EN MAL ESTADO



Foto 6: VISTA INTERIOR DE COCINA DETERIORADA



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
ING. MARXEL A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11.709

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0562-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024



Foto 7: MURO DE LAMINA PORTANTE CON CORROSIÓN PISO DE TIERRA Y PUERTA DE LAMINA CON OXIDO



Foto 8: PROFESIONAL EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



Foto 9: LAMINA DE MÓDULO DE AULAS EN MAL ESTADO



Foto 10: ÁREA DONDE SE IMPLEMENTARÁ ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 11: PISO DE TIERRA EN COCINA



Foto 12: VISTA LATERAL DEL TECHO DE LAMINA A DESMONTAR



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma manuscrita]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Expendedor de Certificados del Programa

ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,708