

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2396-42
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2396-42	FECHA:	13 de mayo 2024



Foto 1: Laminas: cambio de techo en un aula, por encontrarse muy deteriorada.




Foto 2: Ampliación de pared en y repello sanitario de maestras.



Foto 3: Piso: El piso en el sanitario de maestras se encuentra ya muy deteriorado ya que es torta.



Foto 4: Lavamanos: No se cuenta con un lavamanos en el sanitario de maestras.



Foto 5: Taza de baño: Se cambiara por motivo que ya se encuentra en mal estado.




Foto 6: Piso: En el aula la torta se esta agrietando y esta undida en algunas partes se fundira nuevamente y se colocara piso ceramico anti deslizante.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. Calle 9-72 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2396-42	FECHA:	13 de mayo de 2024



Foto 7: Portio: Se colocara torta y se nivelara por seguridad de los niños.



Foto 8: Banqueta. Debido a que por la lluvia la pared se esta humedeciendo y esto entorpece su deterioro.



Foto 9: Costaneras: Se pintaran las costaneras ya que se encuentran muy deteriorados (oxidados).



Foto 10: Demolición de torta y fundición en entrada Principal.



Foto 11: Colocación de piso entrada principal.





Foto 12: Instalación eléctrica en Sanitario de los niños ya que no se cuenta con luz.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. Calle 9-72 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2396-42	FECHA:	13 de mayo de 2024



Foto 13: Ensamblamiento, se colocara en la pared por fuera del salón de clases por humedad.



Foto 14: Banqueta frente a salones de clase se encuentra en mal estado, rajadas.



Foto 15: Canales: se encuentran ya picados por los años de uso.



Foto 15: Canales en mal estado, picados.




Foto 15: Canales



Foto 16: Chapa debido al mal estado de las puertas no se puede cerrar ni abrir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
ESUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 2
CONSEJO EDUCATIVO
CHIMALTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 2
DIRECCION
CHIMALTENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EONP No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. Calle 9-72 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2396-42	FECHA:	13 de mayo de 2023



Foto 17: Porton: se traba la llave, se ha cambiado la chapa de veces esta en mal estado



Foto: Porton.



Foto 18: Baranda: se colocara una baranda ya que solo así representa peligro para los niños.



Foto 19: Pintura de Puertas y Porton



Foto 20: Reparación de puerta en bodega (biblioteca) no cierra ni abre



Foto 21: Fabricación de Techo metálico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público