



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. AVENIDA 5-71 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2440-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024
			
Foto 1: INGENIERO JUNTO A OPF Y DIRECTORA		Foto 2: INTERIOR DE COCINA	
			
Foto 3: ESTRUCTURA PORTANTE OXIDADA Y EN MAL ESTADO		Foto 4: ESTRUCTURA DE VENTANA EN PESIMAS CONDICIONES	
			
Foto 5: MEJORAMIENTO DE MESA DE TRABAJO		Foto 6: VISTA LATERAL DE COCINA A REMOZAR	
			



Marxen, Hivizuris

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador del Consejo del Programa

ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. AVENIDA 5-71 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2440-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 7: VISTA INTERIOR DE COCINA



Foto 8: PROFESIONAL EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



Foto 9: PUERTA DE METAL EN MAL ESTADO Y MUROS CON MARCAS DE HUMEDAD



Foto 10: LAMINA CON AGUJEROS



Foto 11: PISO FRACTURADO Y EN MAL ESTADO



Foto 12: AREA DONDE SE AMPLIARA LA COCINA



Marcel A. Méndez

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma, Sello y No. de Colegiado del Excoordinador de Mantenimiento

ING. MARXEL A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11.709