



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta Avenida 1-71 zona 7 ALDEA Buena Vista, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2442-43	FECHA:	4/11/2024



Foto1: colocacion de repello gris en muros de cocina



Elaboracion de pileta en cocina



Elaboracion de polleto y sus accesorios



colocacion de laminas, electricidad, elaboracion e instalacion de canales



colocacion de piso, azulejo en mesas de concreto y pila



mantenimiento y pintados de barandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yajaira Yureiry Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

