



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta Avenida 1-71 zona 7, Aldea Buena Vista, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2442-43	FECHA:	9/12/2024



Foto1: COCINA: POLLETON TERMINADO



Foto 2: COCINA: mesas de concreto, terminadas



Foto 3: cocina: colocacion de techado, terminado y energia electrica



COCINA: terminada



pileta terminada



ventanas instaladas y mesa de concreto terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yajaira Yuncir Gonzales

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

