



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Rosario, Aldea Cienaga Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2737-42	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Instalar Laminas



Foto 2: Cracion de Gradas



Foto 3: Mantenimiento de Porton



Foto 4: Ampliar de Pavimento



Foto 5: Instalar Drenage



Foto 6: Creacion de Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Silverio Santizo

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Enrique Jolón

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

