

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento La Alameda, Comunidad Los Aposentos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-3004-43	FECHA:	29/07/2024



Foto 1: apertura de pila dentro de cocina con cerámica




Foto 2: apertura de desayunador con cerámica dentro de la cocina



Foto 3: cambio de una lámina en el techo de la cocina y reparación de cargador de canal.



Foto 4: mejoramiento del alumbrado eléctrico de 4 salones de clases con 6 unidades eléctricas en cada salón de clases



Foto 5: apertura de instalación eléctrica en batería de sanitarios.



Foto 6: cambio de 137m² de lámina de techo, cambio de canal para bajada de agua y mantenimiento y pintura de costanera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delia Elizabeth...
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: cambio de 76m² de techo de un salón, cambio de canal para bajada de agua y mantenimiento de costaneras.




Foto 8: repello de 30.5m x 1m pared para evitar la filtración de humedad y moho




Foto 9: pintura de tres puertas



Foto 10: cambio de 43m² de techo (sólo se pagará la quitada y puesta, se reutilizará lámina que ya se tiene en posesión).




Foto 11: pintura de tres salones por dentro y por fuera abarcando 476.96m²



Foto 12: pintura de un salón por dentro y por fuera 142.56m²

Delia Elizabeth

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

