

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento La Alameda, Comunidad Los Aposentos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-3004-43	FECHA:	29/09/2024



Foto 1: apertura de pila dentro de cocina con cerámica



Foto 2: apertura de desayunoador con cerámica dentro de la cocina



Foto 3: cambio de una lámina en el techo de la cocina y reparación de cargador de canal.



Foto 4: mejoramiento del alumbrado eléctrico de 4 salones de clases con 6 unidades eléctricas en cada salón de clases



Foto 5: apertura de instalación eléctrica en batería de sanitarios.



Foto 6: cambio de 137m² de lámina de techo, cambio de canal para bajada de agua y mantenimiento y pintura de costanera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma Dalila Gonzalez Guerra

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Foto 7: cambio de 76m² de techo de un salón, cambio de canal para bajada de agua y mantenimiento de costaneras.



Foto 8: repello de 30.5m x 1m pared para evitar la filtración de humedad y moho



Foto 9: pintura de tres puertas




Foto 10: cambio de 43m² de techo (sólo se pagará la quitada y puesta, se reutilizará lámina que ya se tiene en posesión).



Foto 11: pintura de tres salones por dentro y por fuera abarcando 476.96m²




Foto 12: pintura de un salón por dentro y por fuera 142.56m²

Alma Dalila Gonzalez Guerra



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento La Alameda, Comunidad Los Aposentos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-3004-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: reparación de filtraciones en escenario y gradas



Foto 2: sellado de agujero en chimenea de cocina




Foto 3: levantar e instalar poliducto en cables de patio



Foto 4: cambio de 3 chapas en puertas



Foto 5: reparación de muro en gradas a un costado de la dirección



Foto 6: mantenimiento de electro malla en cancha polideportiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma Dalila Gonzalez Guerra

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Foto 7: techo sobre portón principal del establecimiento



Foto 8: canal en techo del segundo nivel en bajada de gradas



Foto 9: canal en techo de batería de sanitarios



Foto 10: Reparación de jardinera (mano de obra sin costo)

Foto 11:

Foto 12:

Alma Dalila Gonzalez Guerra

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

