

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED N. 301	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TONAJUYU DEL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-3088-45	FECHA:	7/11/2024

COCINA



Foto1: Ampliación de cocina

BANOS Y SANITARIOS



Foto 2: Reparación de sanitarios y migitorios

PAREDES Y PISO



Foto 3: Instalación de piso

PAREDES Y PISO



Foto 4: Instalación de energía

PAREDES Y PISO



Foto 5: Aplicación de pintura

PAREDES Y PISO




Foto 6: Reparación de torta para aplicación de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Mayra Edna Coroy Diaz</i> Firma y sello del Presidente de la OPA	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--