

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "LAS VICTORIAS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. AVENIDA 1-30 ZONA 6 COLONIA LAS VICTORIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-3182-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/2024
Foto 1: INGENIERO EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO		Foto 2: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA Y ESTRUCTURA METALICA	
Foto 3: INSTALACIÓN DE LAMINA		Foto 4: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA Y CAPOTE	
Foto 5: FABRICACIÓN DE MESA DE CONCRETO EN COCINA E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN MURO		Foto 6: INSTALACIÓN DE PILA DE CONCRETO EN COCINA	



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709
Firma, sello y no. Colegiado del Ejecutor de Campo del Programa

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM "LAS VICTORIAS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	7A. AVENIDA 1-30 ZONA 6 COLONIA LAS VICTORIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-01-3182-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	23/07/2024



Foto 7: .INSTALACIÓN DE AZULJEO EN MURO E INSTALACIÓN ELECTRICA DE FUERZA



Foto 8: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, LAMINA TROQUELADA APLICACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN MURO E INSTALACIÓN ELECTRICA DE ILUMINACIÓN EN COCINA



Foto 9: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, LAMINA TROQUELADA EN PASILLO



Foto 10: INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA



Foto 11: INSTALACIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 12: INGENIERO EN LA RECEPCION DE REMOZAMIENTO



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

ING. MARXELA MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11.709