

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PAXCABALCHÉ, ALDEA HACIENDA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0072-41	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Piso de aula de preprimaria



Foto 2: Piso del corredor de las aulas



Foto 3: piso de aula de sexto primaria



Foto 4: Piso de aulas de cuarto y quinto



Foto 5: plancha de la cocina



Foto 6: piso de la bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐


POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PAXCABALCHÉ, ALDEA HACIENDA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0072-41	FECHA:	20/09/2024



Foto7: Pintura del módulo 3

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--