



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango               | MUNICIPIO:                     | San José Poaquil                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Xequichelaj, aldea Saquitacaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-02-0087-43               | FECHA:                         | 28/08/2024                            |



Foto 1: PISO DETERIORADO, ES NECESARIO CAMBIO DE PISO EN CORREDOR DE SALONES DE CLASES



Foto 2: ES NECESARIO CAMBIO DE PISO EN LAS 2 AULAS Y DIRECCION.



Foto 3: PINTURA EN PAREDES DETERIORADAS, ES NECESARIO PINTURA NUEVA EN LAS 2 AULAS Y DIRECCION.



Foto 4: ES NECESARIO CAMBIO DE CANALES DETERIORADOS A CANALES NUEVOS.



Foto 5: ES NECESARIO LA INSTACION DE BALCONES DE LAS 2 AULAS Y CERNIDO POR HUMEDAD.



Foto 6: ES NECESARIO MANTEMIENTO DE BALCONES DE LAS DOS AULAS Y DIRECCION.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

