



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEQUECHELAJ, ALDEA SAQUITACAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0087-43	FECHA:	28/11/2014



Foto 1: Piso cerámico nuevo en corredor de las 2 aulas e interior de dirección.




Foto 2: Piso cerámico nuevo en las 2 aulas.



Foto 3: pintura nueva en las 2 aulas y dirección.



Foto 4: canales nuevos en corredor y tomacorriente nuevo.



Foto 5: Balcones nuevo y cernido terminado en las 2 aulas y direccion.



Foto 6: Mantenimiento terminado de balcones, lámparas nuevas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

