



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN JOSE POAQUIL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PALAMÁ     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-02-0095-43               | FECHA:                         | 25/11/2024       |



Aquí vemos la estructura metálica finalizada en el área de la cocina, el techado, electricidad y pintura en el interior



Así quedó la estufa mejorada completamente terminada



Así quedó la colocación de piso en las aulas



Las puertas terminadas y la instalación eléctrica termina



Techado de cocina terminado



Pintura Interior y exterior, canaletas y bajadas arregladas



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

