

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0101-43	FECHA:	31 DE AGOSTO, 2024




Foto1: Aplicación de pintura impermeabilizante en muros con problemas de humedad de salón de clases



Foto2: Aplicación de pintura impermeabilizante en muros con problemas de humedad de salón de clases



Foto 3: Aplicación de pintura impermeabilizante en muros con problemas de humedad de salón de clases



Foto 4: Reparación de circuito eléctrico y sustitución de luminarias en mal estado



Foto 5: Reparación de circuito eléctrico y sustitución de luminarias en mal estado



Foto 6: Avance en construcción de poyos de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP
ALDEA SAQUITACAJ
SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ALDEA SAQUITACAJ
CHIMALTENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0101-43	FECHA:	28 DE AGOSTO, 2024



Foto1: Compra y recepción de materiales para inicio de trabajos




Foto 2: Chequeo de calidad de material



Foto 3: Inicio de obra, construcción de poyos de cocina



Foto 4: Inicio de obra en servicios sanitarios, reparación de circuito de agua potable



Reparación y sustitución de tubería y accesorios PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0101-43	FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE, 2024




Foto1: Instalación de balcones en ventanas




Foto2: Instalación y sustitución de vidrios en mal estado en ventanas




Foto 3: Instalación de balcones en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al documento, máximo de 10 hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL ALDEA SAQUITACAJ CHIMALTENANGO
DIRECCIÓN