



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango			X
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0103-43			
MUNICIPIO:	San José Poaquil			
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza			
FECHA:	09/12/2024			

 Foto 1: Ampliación de cocina	 Foto 2: Levantado de block
 Foto 3: Ampliación de muro	Foto 4:
Foto 5:	Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comisión	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---