



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0566-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: Reparación de sanitarios



Foto 2: Ampliación de sanitarios



Foto 3: Construcción de fosa séptica



Foto 4: Colocación de tinaco




Foto 5: Reparación de cocina



Foto 6: Reparación de estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pacul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0566-43	FECHA:	10/09/2024



Foto7: Quitar el relleno de la cocina



Foto 8: Reparación de estufas ahorradoras



Foto 9: Reparación de piso de la cocina



Foto 10: Construcción de nuevos lavamanos



Foto 11: Pintada de la cocina y de los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público