

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEBACÍN, ALDEA PALEY, SAN JOSÉ POAQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2415-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN EL ÁREA.



Foto 2: INICIO DE LA CONSTRUCCION DE PAREDES .



Foto 3: CONSTRUCCIÓN DE PARDES COMPLETADAS.



Foto 4: CONSTRUCCIÓN DE TORRE PARA DEPOSITO AEREO DE 5,000 LT CON BOMBA SUMERGIBLE + INSTALACION AUTOMATIZADA CON ELECTRONIVEL.



Foto 5: PAREDES REPELLADAS E INSTALACIÓN DE SANITARIOS.



Foto 6: COLOCACÓN DE TECHADO Y PISO + LAVAMANOS Y MINGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

