

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                                                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN JOSE POAQUIL                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO XEBACÍN, ALDEA PALEY, SAN JOSÉ POAQUIL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-02-2415-43               | FECHA:                         | 28/10/2024                                     |



Foto 1: INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.




Foto 2: INSTALACIÓN DE PUERTAS A CADA SANITARIO .




Foto 3: INSTALACIÓN DE TAZAS SANITARIAS LAVABLES.



Foto 4: CONECCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A SANITARIOS.



Foto 5: CONECCIÓN DE DEPÓSITO CON BOMBA SUMERGIBLE.




Foto 6: VISTA GENERAL DE LOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales detallando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

