



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN JOSE POAQUIL     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PACHUITATZAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-02-2789-43               | FECHA:                         | 29/11/2024           |



Foto 1: MEJORAMIENTO DE SANITARIO DE LA ESCUELA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERÁMICO INTERIOR DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERAMICO, CORREDOR DE AULAS.



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN PADERES, DE AULAS Y DIRECCIÓN; INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 5: INSTALACION DE CANALES EN CORREDOR DE LAS AULAS



Foto 6: PINTURA DE PUERTAS DE AULAS Y DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN JOSE POAQUIL     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PACHUITATZAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-02-2789-43               | FECHA:                         | 29/11/2024           |



Foto 1: MEJORAMIENTO DE SANITARIO DE LA ESCUELA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERÁMICO INTERIOR DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERAMICO, CORREDOR DE AULAS.



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN PADERES, DE AULAS Y DIRECCIÓN; INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 5: INSTALACION DE CANALES EN CORREDOR DE LAS AULAS



Foto 6: PINTURA DE PUERTAS DE AULAS Y DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

