

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martin Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Varituc No.1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0006-42	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Colocacion de puerta



Foto 2: Colocacion de piso



Foto 3: Pared terminada




Foto 4: Ventanas puestas



Foto 5: Resultado final del proyecto

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

