

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO LOS PINOS, ALDEA XESUJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Pinos, Aldea Xesuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0019-42	FECHA:	5/08/2024



Foto 1: Levantado de paredes y terraza de bodega sobre la que se construirá la cocina.



Foto 2: Construcción de cocina.



Foto 3: Instalación de puerta y ventanas.



Foto 4: Construcción de pollo para elaboración de la alimentación escolar.



Foto 5: Relleno para corredor de cocina.



Foto 6: Instalación de techado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

