

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO LOS PINOS, ALDEA XESUJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Pinos, Aldea Xesuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0019-42	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Bodega con terraza.



Foto 2: Trabajos de albañilería en cocina finalizados.



Foto 3: Instalación de puerta y ventanas.



Foto 4: Pollo para la elaboración de alimentos.



Foto 5: Fundición de piso de corredor.



Foto 6: Techado con lámina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

