



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Bartolomé, aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0032-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Remodelacion de chorros para lavamanos.



Foto 2: Pintura en paredes




FOTO 3 Construcccion de Top de cocina



Foto 4 Construcción de Muro de contención area de cocina



Foto 5: Instalacion de piso en aulas.



Foto No. 6 sustitución de viadrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la

Firma y Sello Director Centro Educativo Público