



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Bartolomé, aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0032-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Remodelacion de chorros para lavamanos.



Foto 2. Pintura en paredes



Foto 3 : Construccion de muro de contención en cocina



Foto 4 : construcción de Top de cocina



Foto 5: Instalacion de piso en aulas.



Foto 6: Instalacion Eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

