



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Tablones, Aldea Xesuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0037-43	FECHA:	1/10/2024



preparacion de soporte para piso en el salon de clases



secado del piso de la cocina con su corredor



colocacion de piso de cocina y su corredor



fundición de la terraza en el area de sanitarios



fundición de terraza



preparación de cableado en terraza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Tablones, Aldea Xesuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0037-43	FECHA:	1/10/2024



preparacion del lugar donde se construyó la pila,



preparacion y reforzamiento de paredes para fundir terraza de soporte para dos tinacos



desinstalacion de sanitarios y lavamanos



fundición de torta de cemento



torta de cemento



preparación de tubería de drenaje y agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Tablones, Aldea Xesuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0037-43	FECHA:	1/10/2024



cambio de líneas principales de energía eléctrica



cambio de cajas de flipones, para mayor soporte de energía eléctrica



colocación bomba periférica de agua.



colocación del Tinaco de agua, con capacidad para 8 toneles



estructura metálica para techo de cocina de leña



cambio de caja y línea principal para la bomba de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Tablones, Aldea Xesuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0037-43	FECHA:	1/10/2024



lamina en el techo del area de cocina



seguridad perimetral en la parte trasera de la escuela



colocacion de energia electrica en la cocina



seguridad perimetral en el area del frente de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

