



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PROVIDENCIA, ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0038-43	FECHA:	____ / ____ / ____



Foto 1: Mantenimiento de Pavimento de cancha.



Foto 2: Suministro e instalación de estufa rural, incluye chimenea y plancha de metal.




Foto 3: Pared de escenario.



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial.



Foto 5: Piso de salón



Foto 6: Piso de Granito para escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rogelia Duarte

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

