



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PROVIDENCIA, ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0038-43	FECHA:	___ / ___ / ___



Foto 1: Mantenimiento de pavimento de Cancha.



Foto 2: cocina, suministro e instalación de estufa rural, incluye chimenea y plancha de metal.




Foto 3: Pared de escenario.



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial.



Foto 5: Piso de salón.



Foto 6: Piso de granito para escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rogelia Duarte

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

