



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PROFORMA 12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Chimaltenango	MUNICIPIO	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Parcelamiento El Chocolate, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-03-0043-43	FECHA	10/05/2024



Foto 1: Avances de la construcción



Foto 2: Avances



Foto 3: Avances



Foto 4: Avances





Foto 5: Avances



Foto 6: Avances

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---