



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO	Chimaltenango	MUNICIPIO	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Parcelamiento El Chocolate, Adea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-03-0043-43	FECHA	19/06/2024



Foto1: Pintura en tres aulas



Foto 2: Construcción de pollo en cocina



Foto 3: Construcción de pila en cocina y colocación de piso



Foto 4: Colocación de piso en aulas



Foto 5: Cambio de baño y colocación de piso



Foto 6: Terminación de instalación eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

