

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LLANO GRANDE, ALDEA ESTANCIA DE SAN M
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0045-43	FECHA:	____ / ____ / ____



Foto1: Avance de la circulación



Foto 2: Falta construcción de muro con block



Foto 3: Sustitución gradas por Rampa





Foto 4: Falta instalación de rotoplas



Foto 5: Falta sustitución puerta cocina y Fabricación de balcón y un portón

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

