



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LLANO GRANDE, ALDEA ESTANCIA DE SAN M
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0045-43	FECHA:	___ / ___ / ___



Foto 1: Finalizado muro perimetral con malla



Foto 2: Instalación completa de balcones.



Foto 3: Finalizado Rotoplas instalado



Foto 4: Puerta: Finalización e Instalación completa



Foto 5: Portón: Fabricación e instalación completa finalización



Foto 6: Finalización de Construcción de Rampa con tubo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público