



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS ESCOBITAS, ALDEA CHIJOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0049-43	FECHA:	02 de septiembre de 2024







Ampliacion, remodelacion, sutitucion de torta de cemento y sustitucion de estufa rural mejorada




Compra e instalacion de Persiana division de salones



Instalacion de piso Ceramico en los salones de clases



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
---	---

