



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PAJÓN, ALDEA XESUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0050-43	FECHA:	13/08/2024



Foto1: Construcción de pared de muro perimetral en proceso.



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4: Reparación de pared de cocina en proceso.



Foto 5:



Foto 6: Proceso de construcción del pollo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

